






DETALLE CONSTRUCTIVO
CELOSÍA CORREDERA



PANEL NERVADO
IMPERMEABILIZANTE
VIGA METÁLICA DE ACERO
VIGA METÁLICA DE ACERO
MADERA LAMINADA



1. Enlucido de yeso
2. Tabique de ladrillo
3. Cámara de trabajo
4. Fábrica de $\frac{1}{2}$ pie de ladrillo
5. Aislamiento
6. Revestimiento exterior



ESCALA GRAFICA